Lavori di ripristino della continuità idraulica dei torrenti Vuccolo, Saglioccia, Vitusiello in agro di Altamura"

FOTO DOPO L'NTERVENTO

Torrente Vuccolo – Ponte su strada provinciale n° 11

Lavori di ripristino della continuità idraulica dei torrenti Vuccolo, Saglioccia, Vitusiello in agro di Altamura"

FOTO DOPO L'NTERVENTO

Torrente Vuccolo – In corrispondenza dello sfocio del Torrente saglioccia

Lavori di ripristino della continuità idraulica dei torrenti Vuccolo, Saglioccia, Vitusiello in agro di Altamura"

FOTO DOPO L'NTERVENTO

Torrente Vuccolo – A valle del ponte sulla s.p. n° 11

Lavori di ripristino della continuità idraulica dei torrenti Vuccolo, Saglioccia, Vitusiello in agro di Altamura"

FOTO DOPO L'NTERVENTO

Torrente Vuccolo – A monte del ponte sulla s.p. n° 11

Lavori di ripristino della continuità idraulica dei torrenti Vuccolo, Saglioccia, Vitusiello in agro di Altamura"

FOTO DOPO L'NTERVENTO

Torrente Vuccolo – In corrispondenza della briglia-salto alla progr. 3490,50, sullo sfondo ponte alla pr. 3612

Lavori di ripristino della continuità idraulica dei torrenti Vuccolo, Saglioccia, Vitusiello in agro di Altamura"

FOTO DOPO L'NTERVENTO

Torrente Vuccolo – In corrispondenza del ponte alla progr. 3612, durante le operazioni di ripulitura

Lavori di ripristino della continuità idraulica dei torrenti Vuccolo, Saglioccia, Vitusiello in agro di Altamura"

FOTO DOPO L'NTERVENTO

Torrente Vuccolo – In corrispondenza del ponte alla progr. 3612, durante le operazioni di scavo

Lavori di ripristino della continuità idraulica dei torrenti Vuccolo, Saglioccia, Vitusiello in agro di Altamura"

FOTO DOPO L'NTERVENTO

Torrente Vuccolo – A valle del ponte alla progr. 3612