Lavori di ripristino della continuità idraulica dei torrenti Vuccolo, Saglioccia, Vitusiello in agro di Altamura"

DOPO L'NTERVENTO

TORRENTE SAGLIOCCIA – PONTE SU STRADA PROVINCIALE N° 11 ; LATO MONTE

Lavori di ripristino della continuità idraulica dei torrenti Vuccolo, Saglioccia, Vitusiello in agro di Altamura"

DOPO L'NTERVENTO

TORRENTE SAGLIOCCIA – PONTE SU STRADA PROVINCIALE N° 11 ; LATO MONTE

Lavori di ripristino della continuità idraulica dei torrenti Vuccolo, Saglioccia, Vitusiello in agro di Altamura"

DOPO L'NTERVENTO

TORRENTE SAGLIOCCIA – FOTO SCATTATA DA PONTE SU STRADA PROVINCIALE N° 11 ; LATO VALLE

Lavori di ripristino della continuità idraulica dei torrenti Vuccolo, Saglioccia, Vitusiello in agro di Altamura"

DOPO L'NTERVENTO

TORRENTE SAGLIOCCIA – PONTE SU STRADA PROVINCIALE N° 11 ; LATO VALLE

Lavori di ripristino della continuità idraulica dei torrenti Vuccolo, Saglioccia, Vitusiello in agro di Altamura"

DOPO L'NTERVENTO

TORRENTE SAGLIOCCIA – FINE TRATTA RISAGOMATA A VALLE COINCIDENTE CON LA BRIGLIA-SALTO A CIRCA 300 MT DAL PONTE SU STRADA PROVINCIALE N° 11

Lavori di ripristino della continuità idraulica dei torrenti Vuccolo, Saglioccia, Vitusiello in agro di Altamura"

DOPO L'NTERVENTO

TORRENTE SAGLIOCCIA – TRATTA RISAGOMATA; LATO VALLE